BD SENSORS®
pressure measurement

DS 6 选型表

DS 6 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□-□□□

测量压力																																
	表压	6	8	5																												
	绝压	6	8	6																												
额定量程	**[bar]**																															
	2				2	0	0	1																								
	5				5	0	0	1																								
	10				1	0	0	2																								
	20				2	0	0	2																								
	50				5	0	0	2																								
	100				1	0	0	3																								
	200				2	0	0	3																								
	400				4	0	0	3																								
	用户需求				9	9	9	9																								请咨询
节点																																
	1 节点								1																							
	2 节点								2																							
模拟输出																																
	无模拟输出										0																					
电气连接																																
	M12x1 (5针)												N	1	0																
	用户需求												9	9	9																请咨询
压力接口及过程连接件																																
	G1/4" DIN 3852															3	0	0														
	用户需求															9	9	9														请咨询
密封件																																
P_N < 100 bar	FKM																		1													
P_N ≥ 100 bar	NBR																		5													
	用户需求																		9													请咨询
参数设置																																
	BD SENSORS 标准 [1]																			0	0	0										
	按用户需求设置 [1]																			9	9	9										请咨询
特殊型号																																
	标准																											0	0	0		
	氧气环境应用 [2]																											0	0	7		
	无油脂型																											0	0	8		
	用户需求																											9	9	9		请咨询

[1] 用户可通过以下设备设置产品功能：手操器 P6 或编程连接器 CIS 680 / CIS 681 （请另外订购，详情参见相关产品样本）

[2] 氧气环境应用最高额定量程至 200bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。